

## Steuern – Anzeigen – Überwachen

Kunde: ARA „Wüeri“, Regensdorf

### Aufgabe/Problemstellung

- Steckdosenverteiler für ARA
- Wetterfeste und chemisch beständige Ausführung
- Verschiedene Problemstellungen bezüglich der Ständer-/Montagevorrichtung

### Merkmale

- Einbauten in korrosionsbeständigem V2A-Gehäuse
- Übersichtliche Anordnung
- Saubere Kabelführung
- Witterungsgeschützt durch Türen mit erleichterter Öffnung (Stossdämpfer) sowie mit Sichtfenster
- Den Bedürfnissen bzw. Gegebenheiten angepasste Ständer-/Montagevorrichtung (alles V2A)
- Kabelzuführung in Ständer integriert
- Frühzeitige Planung → optimale Lösung



V 1212